

Fotobilag 2



(R) Foto Knud Kirkegaard Jensen



Begge fotos viser det kulsorte vand der den 1. januar 2015 strømmede ind i Hjarbæk Fjord. Vejret var - som det ses - roligt, så der er ingen usædvanlig ophvirvling af sediment.

I forgrunden ses afvandingslusen i dæmningen. Endvideres ses den tydelige lagdeling af vandet i området. Kort inde i fjorden er alt det sorte og mere salte vand dykket ned under det mere ferske vand i Hjarbæk Fjord. Sidstnævnte fænomen ses altid ved indstrømmende vand, men det sorte vand er ikke set tidligere. Vi tilskriver det udledningerne fra gaslageret, kombineret med sommerens massive iltsvind i Lovns Bredning. Iltsvindets omfang og varighed er efter vores opfattelse forstærket af udledningerne under driftsfase 1.