



Aggersund 20. januar 2015

Natur & Miljøklagenævn

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Sendt som mail.

nmkn@nmkn.dk , aar@mst.dk , nst@nst.dk

Vedr. Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse for Energinets naturgaslager. Ll. Thorup til driftstilstand 2. Naturstyrelsens tilladelse og afgørelse 19 december 2014.

Det er helt utroligt at Energinet pumper vand fra Hjarbæk fjord i kaverne TO - 9 inden fristen for høringen udløber 30 januar, men det er måske helt normalt når det er et Statselskab, det var det samme der skete med kaverne TO - 8 hvor dengang Miljøminister Troels Lund Poulsen brugte over 100 mil kr. på rørledninger og pumpestation i Virksund inden det kom i høring, den høring var kun et spil for galleriet, for tilladelsen var givet af Ministeren. Vi håber ikke at den nuværende Miljøminister er viden om det der sker.

Ved ind pumpning af vand til kaverne TO - 9 ser man stort på at der skulle være et finmasket net som kunne tilbageholde fisk og yngel. Det har Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen vel ikke givet tilladelse til, så må det snart få konsekvenser for dem som giver tilladelserne.

Bruger af fjorden ved Virksund og Hjarbæk fjord både fiskere og badende fik store områder med udslet og blære på kroppen i 2013 mens man tømte kaverne TO - 8 der har også været en indlæggelse af en dreng på en speciel afdeling i København. Det blev anmeldt til Embedslægen i Randers gennem en lokal Læge, vi har talt om hvorfor de holder svar tilbage , er det fordi det er det offentlige der er indblandet. Der er også lavet en anmeldelse til Politiet, vedr. gas lageret, man har store problemer med anmeldelsen, men det er jo også det offentlige der er indblandet.

Der har været store mængder af døde fisk / fugle og Sæler i forbindelsen med udpumpning af TO - 8 det blev meddelt både til Energinet & Miljøstyrelsen vi ville have dem til at lave analyser på døde sæler, men det havde man ikke råd til. vi mener de var bange for resultatet.

Der var store mængder jern i skyllevandet fra TO - 8 da det kom i forbindelse med fjordvandet skete der en kemisk proces så der blev dannet store mængder okker til følge, der var ikke noget levende som kunne overleve sådan en omgang, det blev meddelt myndighederne og gas lageret, som meddelte at okkerforureningen stammede fra de 4 år, det er igen et godt eksempel på hvordan man forsøgte at give andre skylden for deres forurening.

Der er ikke nogen steder hverken i den første VVM redegørelse eller i den 239 sider tillæg, det er utroligt at nogle af Danmarks dygtiges eksperter har taget så meget fejl, at man ikke har undersøgt konsekvensen af de store mængder jern som bliver skyllet ud, der må fremover stilles andre krav til dem som laver VVM undersøgelser.

Se uddrag hvordan jern bliver til okker

Den akkumulerede pulje af reducerede jernsulfider kaldes populært for sedimentets „iltgæld“, der indfries, når jernsulfiderne igen kommer i kontakt med ilt. Under disse omstændigheder oxideres jernsulfiderne så atter til jernoxider og sulfat (eller frit svovl). Dette sker enten, når dyrene henter sediment fra de dybereliggende lag op på overfladen, ved ventilering af nyetablerede gangsystemer med iltholdigt bundvand eller ganske enkelt ved bedre iltforhold i sedimentet. Endelig kan kraftige storme opslemme de øverste sedimentlag, hvorved store mængder af reducerede jernsulfider kan oxideres kemisk i vandet.

Der blev lavet en rapport i 2007 da Energinet overtog efter DONG den hed 1124 som lå på deres hjemmeside, nu er rapporten fjernet **hvorfor** det er måske hemmeligt.

Vi bad om aktindsigt i vores klage af 2 november 2014 vi fik ikke svar fra Naturstyrelsen, men Miljøstyrelsen sendte så mange bilag som vi havde set så mange gange der blev ikke svaret på det som der blev spurt om, men der var jo også en politiker indblandet, som havde givet tilladelsen, det er det store problem vi har når der er utidig indblanding i tilladelserne, vi må håbe at det snart får konsekvenser for dem, så vi kan rede vores fjord.

Vedhæftet klage 2 november 2014

Vedhæftet klage 20 januar 2015

Med venlig hilsen
Fritidsfiskerne Vesthimmerland & Han Herred
Erik Andersen
Ullerupvej 130
9670 Løgstør
tlf. 9822 1064
mobil, 21746535